

聚焦群众关切 压实安全责任

——城管局配合住建局对巴音镇重点加油加气站开展联合检查

针对近期群众实名举报巴音镇海燕加油加气站、万祥能源加油加气站存在作业安全违规问题，8月10日下午，城市管理综合行政执法局执法人员配合住建局燃气办，深入两家企业开展安全生产监督指导工作。

深入现场，全面排查安全隐患。检查组采取“查台账、走现场、看操作”相结合的方式，对两家加气站进行了全方位“体检”：

查阅基础台账与资质。检查组认真查阅了企业安全生产责任制落实、人员培训教育记录及特种设备作业人员持证上岗情况，从源头上核查管理漏洞。

实地检查设备设施与作业环境。针对举报中提及的违规操作问题，检查组实地核查了作业人员是否按规程设置防溜车轮挡、是否在卸液期间规范设置警戒护栏等情况。

经现场核实，举报中反映的“作业期间操作人员未按规定穿戴防护服”及“卸液期间未拉设警戒护栏”等问题部分属实。检查组当场向企业负责人提出了严厉批评，并下达了整改通知。

针对此次检查发现的问题，检查组明确提出三点整改要求：

强化防护，规范劳保穿戴。 要求企业严格落实操作人员进入作业区必须按规定穿戴防静电工作服、防溅服及防护手套等劳保用品，切实保障一线人员人身安全。

划定红线，完善警示标识。 必须在危险作业区域、加注操作台及关键设备周边，按规定悬挂、摆放清晰醒目的安全警示标识。

严控流程，落实卸液护栏。 在 LNG 储罐卸液、加注及特殊作业期间，必须严格执行“拉设警戒护栏、设立警示牌、专人监护”的安全操作流程，严禁无关人员进入危险区。

下一步，城管局将配合住建局建立常态化联动监管机制，对上述两家企业的整改落实情况开展“回头看”突击复查。同时，持续加大对辖区内燃气经营、加油加气站等易燃易爆场所的巡查频次，以“零容忍”的态度严厉打击各类违法违规作业行为，切实防范化解重大安全风险，保障辖区群众的生命财产安全。



